

Bei Kontamination der Haut beachten Sie bitte folgende Vorgehensweise!

### Schema zur Dekontamination gesunder, unverletzter Haut

Lokales Waschen mit Wasser und alkalifreier Waschlotion oder Geschirrspülmittel,  
2 – 3 mal wiederholen



Kontaminationsmessung



Lokales Waschen mit Komplexbildnerlösung  
(EDTA oder DTPA, 1 %ig, 2 – 3 Min. einwirken lassen)  
2 – 3 mal wiederholen  
(bei Radiojodverbindungen: Kaliumjodidlösung verwenden)



Kontaminationsmessung



Lokales Waschen mit mild reibender Dekontaminationspaste  
(z.B. Deconex™)  
2 – 3 mal wiederholen



Kontaminationsmessung



Lokales Waschen mit 1 bis 3 %iger Zitronensäurelösung oder Na-Citratlösung  
(2 Min. einwirken lassen)  
2 – 3 mal wiederholen



Kontaminationsmessung



Lokales Waschen mit frischer Kaliumpermanganatlösung  
(65 g in 1L 1 %iger  $H_2SO_4$ )  
dann mit 5 %iger Natriumbisulfitlösung (aggressiv) Braunstein entfernen  
2 mal wiederholen (nicht im Gesicht anwenden)



Kontaminationsmessung



Normale Handwäsche



Benachrichtigung des Strahlenschutzbeauftragten  
und der Abt. 2.3 Strahlenschutz des ZNF